

ORDEN DE COMPRA N° 00000015/2021

Señores : SERVICIO AUTOMOTRIZ GRACIA LTDA RUT N° 076521095-K

Dirección : RIO IMPERIAL #590 VALLE GRANDE

Fono : +56964327321

Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	desabolladura y pintura de puerta trasera izquierda (DESA4)	\$80,000.00	\$80,000.00
1.	UNIDADES	desabolladura y pintura marco de puertas lado izquierdo (DESA5)	\$70,000.00	\$70,000.00
			SUB TOTAL:	\$150,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$150,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$28,500
			TOTAL:	\$178,500

SON: Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°41/2021 - REPARACIÓN VEHICULOS SALUD - PROG. TRAZABILIDAD RES.8597.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
		178,500	0


 DIRECTOR DE FINANZAS
 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas


 SECRETARIO GENERAL
 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General


 ADQUISICIONES AREA SALUD
 SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones